



Merk:	BMW	Tellerstand (km):	70420
Model:	i3	Aantal deuren:	5
Type:	Range Extender	Voertuig lengte (cm):	
Kenteken:	4ZDL65	Voertuig breedte (cm):	
Meldcode:	3706	Voertuig hoogte (cm):	
Chassisnummer:	WBY1Z41020VZ73706	Carrosserievorm:	
Autotype:	Personenauto	Aandrijving:	Achterzijde
1e reg. internat.:	19/12/2014	Vermogen (kw):	125
1e reg. NL:	19/12/2014	Transmissie	Automaat
Kleur:	Wit ☐ Metallic	Aantal versnellingen	
Gewicht rijklaar (kg)(kg):	1390	Cilinderinhoud(cc):	647
Gewicht (kg):	1290	Aantal cilinders:	2
Wielbasis (cm)(cm):	257	Brandstofsoort:	
Topsnelheid (km/h):		Tankinhoud:	
Gem. verbruik (stad) (l/100 km):		Euroklasse:	Euro 6
Gem. verbruik (buitenweg) (l/100 km):		Energielabel:	A
Gemiddeld verbruik (l/100 km):		Bijtellingsp. %:	7
Acceleratie (s):	7.9	CO2 (g/km):	13
Laadruimte (l):	1390	Aantal assen:	
Max. toelaatbaar gew. (kg):	1730	APK vervaldatum:	19/12/2018

Opties

Banden

Wielpositie:	Type banden:	Type wiel:	Afmeting banden:	Merk band:	Bandenprofiel (mm):
Band LV	Zomerbanden	LM velg	155/70 R19	Bridgestone	6
Band LA	Zomerbanden	LM velg	155/70 R19	Bridgestone	6
Band RV	Zomerbanden	LM velg	155/70 R19	Bridgestone	6
Band RA	Zomerbanden	LM velg	155/70 R19	Bridgestone	6

Aanvullende informatie

Sleutels:	1 ☐ Luxe steutel ☐ Instructieboekje	☒ Airco werkt
Interieurkleur:	Grijs Onderhoudsboekje: (door dealer, serviceboekje (digitaal))	☒ Geur OK
Bekleding soort:	Stof	☒ Interieur behandeling (Interieur is schoon)
Zitplaatsen:	4 Datum onderhoud: 09/04/2018	☒ Geen storingen
Hoofdsteuken:	4 Laatste onderh. bij km(km): 63518	☒ Bijzonder voertuig (Geen)

Interieur en exterieur

- ☒ Interieur behandeling (Interieur is schoon)
- ☐ Exterieur behandeling

Schades

☒ Niet acceptabel



Achterbumper - Lakherstel



RA velg - Krassen



RA scherm - Lakherstel



RV velg - Krassen

Schades

Acceptabel



Voorbumper - Ontzet

Extra opties





