



Merk:	BMW	Tellerstand (km):	143249
Model:	118	Aantal deuren:	5
Type:	118d Business	Voertuig lengte (cm):	
Kenteken:	36ZRL3	Voertuig breedte (cm):	
Meldcode:	8042	Voertuig hoogte (cm):	
Chassisnummer:	WBA1C11030E868042	Carrosserievorm:	
Autotype:	Personenauto	Aandrijving:	Achterzijde
1e reg. internat.:	21/01/2013	Vermogen (kw):	105
1e reg. NL:	21/01/2013	Transmissie	Handgeschakeld
Kleur:	Grijs ☒ Metallic	Aantal versnellingen	6
Gewicht rijklaar (kg)(kg):	1395	Cilinderinhoud(cc):	1995
Gewicht (kg):	1295	Aantal cilinders:	4
Wielbasis (cm)(cm):	269	Brandstofsoort:	Diesel
Topsnelheid (km/h):	212	Tankinhoud:	
Gem. verbruik (stad) (l/100 km):	5.4	Euroklasse:	Euro 5
Gem. verbruik (buitenweg) (l/100 km):	3.8	Energielabel:	C
Gemiddeld verbruik (l/100 km):	4.4	Bijtellingsp. %:	22
Acceleratie (s):	8.9	CO2 (g/km):	115
Laadruimte (l):	1395	Aantal assen:	
Max. toelaatbaar gew. (kg):	1850	APK vervaldatum:	21/01/2020

Opties

Banden

Wielpositie:	Type banden:	Type wiel:	Afmeting banden:	Merk band:	Bandenprofiel (mm):
Band LV	Zomerbanden	LM velg	205/55 R16	Continental	4
Band LA	Zomerbanden	LM velg	205/55 R16	Continental	4
Band RV	Zomerbanden	LM velg	205/55 R16	Continental	4
Band RA	Zomerbanden	LM velg	205/55 R16	Continental	4

Aanvullende informatie

Sleutels:	2 ☐ Luxe steutel ☐ Instructieboekje	☒ Airco werkt
Interieurkleur:	Zwart Onderhoudsboekje: (serviceboekje (papier))	☒ Geur OK
Bekleding soort:	Stof	☒ Interieur behandeling (Interieur is schoon)
Zitplaatsen:	5 Datum onderhoud: 20/09/2017	☒ Geen storingen
Hoofdsteuken:	5 Laatste onderh. bij km(km): 91218	☒ Bijzonder voertuig (Geen)

Interieur en exterieur

- ☒ Interieur behandeling (Interieur is schoon)
- ☐ Exterieur behandeling

Schades


 Niet acceptabel




Achterklep/deksel - Roestvorming

Schades

⊕ Acceptabel



RA portier - Deuk(en)



Dak - Deuk(en)

Extra opties



