



Merk:	BMW	Tellerstand (km):	32554
Model:	318	Aantal deuren:	4
Type:	318i Centennial High Executive	Voertuig lengte (cm):	
Kenteken:	XF132D	Voertuig breedte (cm):	
Meldcode:	3093	Voertuig hoogte (cm):	
Chassisnummer:	WBA8E31090K793093	Carrosserievorm:	
Autotype:	Personenauto	Aandrijving:	Achterzijde
1e reg. internat.:	02/03/2017	Vermogen (kw):	100
1e reg. NL:	13/12/2018	Transmissie:	Automaat
Kleur:	Wit ☐ Metallic	Aantal versnellingen:	8
Gewicht rijklaar (kg)(kg):	1500	Cilinderinhoud(cc):	1499
Gewicht (kg):	1400	Aantal cilinders:	3
Wielbasis (cm)(cm):	281	Brandstofsoort:	Benzine
Topsnelheid (km/h):	210	Tankinhoud:	
Gem. verbruik (stad) (l/100 km):	6.5	Euroklasse:	Euro 6
Gem. verbruik (buitenweg) (l/100 km):	4.5	Energielabel:	B
Gemiddeld verbruik (l/100 km):	5.2	Bijtellingsp. %:	22
Acceleratie (s):	9.1	CO2 (g/km):	116
Laadruimte (l):	1500	Aantal assen:	
Max. toelaatbaar gew. (kg):	2000	APK vervaldatum:	02/03/2021

Opties

Banden

Wielpositie:	Type banden:	Type wiel:	Afmeting banden:	Merk band:	Bandenprofiel (mm):
Band LV	Zomerbanden	LM velg	225/50 R17	Bridgestone	6
Band LA	Zomerbanden	LM velg	225/50 R17	Bridgestone	6
Band RV	Zomerbanden	LM velg	225/50 R17	Bridgestone	6
Band RA	Zomerbanden	LM velg	225/50 R17	Bridgestone	6

Aanvullende informatie

Sleutels:	2 ☐ Luxe steutel ☐ Instructieboekje	☒ Airco werkt
Interieurkleur:	Zwart Onderhoudsboekje: (serviceboekje (digitaal))	☒ Geur OK
Bekleding soort:	Stof	☒ Interieur behandeling (Interieur is schoon)
Zitplaatsen:	5 Datum onderhoud:	☒ Geen storingen
Hoofdsteunen:	5 Laatste onderh. bij km(km):	☒ Bijzonder voertuig (Geen)

Interieur en exterieur

- ☒ Interieur behandeling (Interieur is schoon)
- ☐ Exterieur behandeling

Schades

Niet acceptabel



LV velg - Krassen

🔑 Schades

🟢 Acceptabel

⚙️ Extra opties



