



Merk:	BMW	Tellerstand (km):	42414
Model:	i3	Aantal deuren:	5
Type:	Range Extender Comfort Advance	Voertuig lengte (cm):	
Kenteken:	GS896Z	Voertuig breedte (cm):	
Meldcode:	6414	Voertuig hoogte (cm):	
Chassisnummer:	WBY1Z41040VZ76414	Carrosserievorm:	
Autotype:	Personenauto	Aandrijving:	Achterzijde
1e reg. internat.:	14/08/2015	Vermogen (kw):	125
1e reg. NL:	14/08/2015	Transmissie	Automaat
Kleur:	Grijs ☒ Metallic	Aantal versnellingen	
Gewicht rijklaar (kg)/(kg):	1390	Cilinderinhoud(cc):	647
Gewicht (kg):	1290	Aantal cilinders:	2
Wielbasis (cm)(cm):	257	Brandstofsoort:	Hybride (Electro/Benzine) plug-in
Topsnelheid (km/h):	150	Tankinhoud:	
Gem. verbruik (stad) (l/100 km):		Euroklasse:	Euro 6
Gem. verbruik (buitenweg) (l/100 km):		Energietabel:	A
Gemiddeld verbruik (l/100 km):		Bijtellingsp. %:	7
Acceleratie (s):	7.9	CO2 (g/km):	13
Laadruimte (l):	1390	Aantal assen:	
Max. toelaatbaar gew. (kg):	1730	APK vervaldatum:	14/08/2019

Opties

Banden

Wielpositie:	Type banden:	Type wiel:	Afmeting banden:	Merk band:	Bandenprofiel (mm):
Band LV	Zomerbanden	LM velg	155/70 R19	Bridgestone	5
Band LA	Zomerbanden	LM velg	155/70 R19	Bridgestone	5
Band RV	Zomerbanden	LM velg	155/70 R19	Bridgestone	5
Band RA	Zomerbanden	LM velg	155/70 R19	Bridgestone	5

Aanvullende informatie

Sleutels:	2	☐ Luxe steutel	☐ Instructieboekje	☒ Airco werkt
Interieurkleur:	Bruin	Onderhoudsboekje:	(serviceboekje (digitaal))	☒ Geur OK
Bekleding soort:	Leder			☒ Interieur behandeling (Interieur is schoon)
Zitplaatsen:	4	Datum onderhoud:	25/07/2017	☒ Geen storingen
Hoofdsteunen:	4	Laatste onderh. bij km(km):	29507	☒ Bijzonder voertuig (Geen)

Interieur en exterieur

- ☒ Interieur behandeling (Interieur is schoon)
- ☐ Exterieur behandeling

Schades

Niet acceptabel



Achterbumper - Lakherstel



Achterbumper - Lakherstel



RA portier - Lakherstel



Voorruit - Ster



Voorbumper - Lakherstel

🔧 Schades

🔧 Acceptabel

⚙️ Extra opties





