



Merk:	Volvo	Tellerstand (km):	233500
Model:	V50	Aantal deuren:	5
Type:	1.6 D2 Sport	Voertuig lengte (cm):	
Kenteken:	99PZS8	Voertuig breedte (cm):	
Meldcode:	4807	Voertuig hoogte (cm):	
Chassisnummer:	YV1MW84E1B2614807	Carrosserievorm:	
Autotype:	Personenauto	Aandrijving:	Voorzijde
1e reg. internat.:	15/04/2011	Vermogen (kw):	84
1e reg. NL:	15/04/2011	Transmissie	Handgeschakeld
Kleur:	Zwart ☒ Metallic	Aantal versnellingen	6
Gewicht rijklaar (kg)(kg):	1380	Cilinderinhoud(cc):	1560
Gewicht (kg):	1280	Aantal cilinders:	4
Wielbasis (cm)(cm):	264	Brandstofsoort:	Diesel
Topsnelheid (km/h):	195	Tankinhoud:	
Gem. verbruik (stad) (l/100 km):	5.2	Euroklasse:	Euro 5
Gem. verbruik (buitenweg) (l/100 km):	3.8	Energielabel:	A
Gemiddeld verbruik (l/100 km):	4.3	Bijtellingsp. %:	22
Acceleratie (s):	11.5	CO2 (g/km):	114
Laadruimte (l):	1380	Aantal assen:	
Max. toelaatbaar gew. (kg):	1900	APK vervaldatum:	29/12/2019

Opties

Banden

Wielpositie:	Type banden:	Type wiel:	Afmeting banden:	Merk band:	Bandenprofiel (mm):
Band LV	All weather	LM velg	205/50 R17	Vredestein	7
Band LA	All weather	LM velg	205/50 R17	Vredestein	7
Band RV	All weather	LM velg	205/50 R17	Vredestein	7
Band RA	All weather	LM velg	205/50 R17	Vredestein	7

Aanvullende informatie

Sleutels:	1 ☐ Luxe steutel ☐ Instructieboekje	☒ Airco werkt
Interieurkleur:	Zwart Onderhoudsboekje: (serviceboekje (papier))	☒ Geur OK
Bekleding soort:	Half stof/leder	☒ Interieur behandeling (Interieur is schoon)
Zitplaatsen:	5 Datum onderhoud: 29/12/2018	☒ Geen storingen
Hoofdsteuken:	5 Laatste onderh. bij km(km): 223962	☒ Bijzonder voertuig (Geen)

Interieur en exterieur

- ☒ Interieur behandeling (Interieur is schoon)
- ☒ Exterieur behandeling (Polijsen)

Schades

 Niet acceptabel



Voorbumper - Lakherstel



Voorbumper - Lakherstel



Voorbumper - Lakherstel



Voorruit - Breuk




bestuurdersstoel beschadigd.

Schades

⊗ Acceptabel



LA scherm - Lakherstel




Dak - Restyle deuk(je) en Restyle deuk(jes)

Extra opties







AUTOF^{ACTOR}
SOFTWARE FOR AUTOMOTIVE