



Merk:	BMW	Tellerstand (km):	30361
Model:	118	Aantal deuren:	5
Type:	118i Centennial Executive	Voertuig lengte (cm):	
Kenteken:	KK371N	Voertuig breedte (cm):	
Meldcode:	2595	Voertuig hoogte (cm):	
Chassisnummer:	WBA1R510X0V762595	Carrosserievorm:	
Autotype:	Personenauto	Aandrijving:	Achterzijde
1e reg. internat.:	14/11/2016	Vermogen (kw):	100
1e reg. NL:	14/11/2016	Transmissie	Handgeschakeld
Kleur:	Grijs ☒ Metallic	Aantal versnellingen	6
Gewicht rijklaar (kg)(kg):	1380	Cilinderinhoud(cc):	1499
Gewicht (kg):	1280	Aantal cilinders:	3
Wielbasis (cm)(cm):	269	Brandstofsoort:	Benzine
Topsnelheid (km/h):	210	Tankinhoud:	
Gem. verbruik (stad) (l/100 km):	6.2	Euroklasse:	Euro 6
Gem. verbruik (buitenweg) (l/100 km):	4.3	Energielabel:	C
Gemiddeld verbruik (l/100 km):	5	Bijtellingsp. %:	25
Acceleratie (s):	8.5	CO2 (g/km):	116
Laadruimte (l):	1380	Aantal assen:	
Max. toelaatbaar gew. (kg):	1870	APK vervaldatum:	14/11/2020

Opties

Banden

Wielpositie:	Type banden:	Type wiel:	Afmeting banden:	Merk band:	Bandenprofiel (mm):
Band LV	Winterbanden	LM velg	205/55 R16	Bridgestone	5
Band LA	Winterbanden	LM velg	205/55 R16	Bridgestone	4
Band RV	Winterbanden	LM velg	205/55 R16	Bridgestone	5
Band RA	Winterbanden	LM velg	205/55 R16	Bridgestone	4

Aanvullende informatie

Sleutels:	2	☐ Luxe steutel	☐ Instructieboekje	☒ Airco werkt
Interieurkleur:	Zwart	Onderhoudsboekje:	(serviceboekje (digitaal))	☒ Geur OK
Bekleding soort:	Stof			☒ Interieur behandeling (Interieur is schoon)
Zitplaatsen:	5	Datum onderhoud:	05/12/2018	☒ Geen storingen
Hoofdsteunen:	5	Laatste onderh. bij km(km):	27773	☒ Bijzonder voertuig (Geen)

Interieur en exterieur

- ☒ Interieur behandeling (Interieur is schoon)
- ☐ Exterieur behandeling

Schades

Niet acceptabel



Voorbumper - Kras(sen)

Schades



 Acceptabel



Voorbumper - Lakherstel

Extra opties







AUTOF[▲]CTOR
SOFTWARE FOR AUTOMOTIVE