



Merk:	BMW	Tellerstand (km):	77307
Model:	518	Aantal deuren:	5
Type:	518d Executive Aut.	Voertuig lengte (cm):	
Kenteken:	GL668R	Voertuig breedte (cm):	
Meldcode:	8618	Voertuig hoogte (cm):	
Chassisnummer:	WBA5L11050D968618	Carrosserievorm:	
Autotype:	Personenauto	Aandrijving:	Achterzijde
1e reg. internat.:	26/06/2015	Vermogen (kw):	110
1e reg. NL:	26/06/2015	Transmissie	Automaat
Kleur:	Grijs ☒ Metallic	Aantal versnellingen	8
Gewicht rijklaar (kg)(kg):	1805	Cilinderinhoud(cc):	1995
Gewicht (kg):	1705	Aantal cilinders:	4
Wielbasis (cm)(cm):	297	Brandstofsoort:	Diesel
Topsnelheid (km/h):	209	Tankinhoud:	
Gem. verbruik (stad) (l/100 km):	5.2	Euroklasse:	Euro 6
Gem. verbruik (buitenweg) (l/100 km):	4.1	Energielabel:	B
Gemiddeld verbruik (l/100 km):	4.5	Bijtellingsp. %:	25
Acceleratie (s):	9.8	CO2 (g/km):	118
Laadruimte (l):	1805	Aantal assen:	
Max. toelaatbaar gew. (kg):	2380	APK vervaldatum:	26/06/2019

Opties

Banden

Wielpositie:	Type banden:	Type wiel:	Afmeting banden:	Merk band:	Bandenprofiel (mm):
Band LV	Winterbanden	LM velg	225/55 R17	Dunlop	6
Band LA	Winterbanden	LM velg	225/55 R17	Dunlop	5
Band RV	Winterbanden	LM velg	225/55 R17	Dunlop	6
Band RA	Winterbanden	LM velg	225/55 R17	Dunlop	5

Aanvullende informatie

Sleutels:	2 ☐ Luxe steutel ☐ Instructieboekje	☒ Airco werkt
Interieurkleur:	Zwart Onderhoudsboekje: (serviceboekje (digitaal))	☒ Geur OK
Bekleding soort:	Stof	☒ Interieur behandeling (Interieur is schoon)
Zitplaatsen:	5 Datum onderhoud: 07/02/2019	☒ Geen storingen
Hoofdsteuken:	5 Laatste onderh. bij km(km): 63892	☒ Bijzonder voertuig (Geen)

Interieur en exterieur

- ☒ Interieur behandeling (Interieur is schoon)
- ☐ Exterieur behandeling

Schades

⊕ Niet acceptabel

Schades

⊕ Acceptabel






Achterbumper - Kras(sen)



Achterbumper - Kras(sen)

⚙ Extra opties







AUTOF▲CTOR
SOFTWARE FOR AUTOMOTIVE