



Merk:	Audi	Tellerstand (km):	88531
Model:	A3 Sportback	Aantal deuren:	5
Type:	1.4 TFSI Attraction S-Line Exterior	Voertuig lengte (cm):	
Kenteken:	ZD109D	Voertuig breedte (cm):	
Meldcode:	6766	Voertuig hoogte (cm):	
Chassisnummer:	WAUZZZ8V4GA096766	Carrosserievorm:	
Autotype:	Personenauto	Aandrijving:	Voorzijde
1e reg. internat.:	28/01/2016	Vermogen (kw):	92
1e reg. NL:	29/04/2019	Transmissie:	Handgeschakeld
Kleur:	Wit ☒ Metallic	Aantal versnellingen:	
Gewicht rijklaar (kg)/(kg):	1205	Cilinderinhoud(cc):	1395
Gewicht (kg):	1105	Aantal cilinders:	4
Wielbasis (cm)(cm):	264	Brandstofsoort:	Benzine
Topsnelheid (km/h):	206	Tankinhoud:	
Gem. verbruik (stad) (l/100 km):		Euroklasse:	
Gem. verbruik (buitenweg) (l/100 km):		Energie label:	C
Gemiddeld verbruik (l/100 km):		Bijtellingsp. %:	
Acceleratie (s):		CO2 (g/km):	117
Laadruimte (l):		Aantal assen:	
Max. toelaatbaar gew. (kg):		APK vervaldatum:	28/01/2020

Opties

Banden

Wielpositie:	Type banden:	Type wiel:	Afmeting banden:	Merk band:	Bandenprofiel (mm):
Band LV	Winterbanden	LM velg	225/45 R17	Continental	5
Band LA	Winterbanden	LM velg	225/45 R17	Continental	7
Band RV	Winterbanden	LM velg	225/45 R17	Continental	5
Band RA	Winterbanden	LM velg	225/45 R17	Continental	7

Aanvullende informatie

Sleutels:	2 ☐ Luxe steutel ☐ Instructieboekje ☒ Airco werkt
Interieurkleur:	Antraciet Onderhoudsboekje: (serviceboekje (papier)) ☒ Geur OK
Bekleding soort:	Stof ☒ Interieur behandeling (Interieur is schoon)
Zitplaatsen:	5 Datum onderhoud: 02/12/2016 ☒ Geen storingen
Hoofdsteunen:	5 Laatste onderh. bij km(km): 30239 ☒ Bijzonder voertuig (Geen)

Interieur en exterieur

- ☒ Interieur behandeling (Interieur is schoon)
- ☐ Exterieur behandeling

Schades

Niet acceptabel



LV velg - Kras(sen)



Achterbumper - Lakherstel



Voorbumper - Lakherstel



Motorkap - Deuk(en)



RV velg - Kras(sen)



Dak - Deuk(en)



Dak - Lakherstel



Dak - Lakherstel

🔧 Schades

⊗ Acceptabel

⚙️ Extra opties





