



Merk:	BMW	Tellerstand (km):	142302
Model:	X1	Aantal deuren:	5
Type:	2.0d sDrive High Executive Aut.	Voertuig lengte (cm):	
Kenteken:	5ZNS97	Voertuig breedte (cm):	
Meldcode:	2062	Voertuig hoogte (cm):	
Chassisnummer:	WBAVP91060VV42062	Carrosserievorm:	
Autotype:	Personenauto	Aandrijving:	Achterzijde
1e reg. internat.:	31/01/2014	Vermogen (kw):	135
1e reg. NL:	09/02/2015	Transmissie	Automaat
Kleur:	Grijs ☒ Metallic	Aantal versnellingen	8
Gewicht rijklaar (kg)/(kg):	1660	Cilinderinhoud(cc):	1995
Gewicht (kg):	1560	Aantal cilinders:	4
Wielbasis (cm)(cm):	276	Brandstofsoort:	Diesel
Topsnelheid (km/h):	218	Tankinhoud:	
Gem. verbruik (stad) (l/100 km):	6.1	Euroklasse:	Euro 5
Gem. verbruik (buitenweg) (l/100 km):	5.1	Energielabel:	F
Gemiddeld verbruik (l/100 km):	5.4	Bijtellingsp. %:	22
Acceleratie (s):	7.7	CO2 (g/km):	143
Laadruimte (l):	1660	Aantal assen:	
Max. toelaatbaar gew. (kg):	2145	APK vervaldatum:	31/01/2020

Opties

Banden

Wielpositie:	Type banden:	Type wiel:	Afmeting banden:	Merk band:	Bandenprofiel (mm):
Band LV	Zomerbanden	LM velg	225/50 R17	Pirelli	5
Band LA	Zomerbanden	LM velg	225/50 R17	Pirelli	5
Band RV	Zomerbanden	LM velg	225/50 R17	Pirelli	5
Band RA	Zomerbanden	LM velg	225/50 R17	Pirelli	5

Aanvullende informatie

Sleutels:	2 ☐ Luxe steutel ☐ Instructieboekje ☒ Airco werkt
Interieurkleur:	Zwart Onderhoudsboekje: (serviceboekje (papier)) ☒ Geur OK
Bekleding soort:	Leder ☒ Interieur behandeling (Interieur is schoon)
Zitplaatsen:	5 Datum onderhoud: 19/01/2017 ☒ Geen storingen
Hoofdsteunen:	5 Laatste onderh. bij km(km): 74251 ☒ Bijzonder voertuig (Geen)

Interieur en exterieur

- ☒ Interieur behandeling (Interieur is schoon)
- ☒ Exterieur behandeling (Polijsten)

Schades

Niet acceptabel



Achterbumper - Lakherstel

Schades


 Acceptabel



RA portier - Kras(sen)



Voorbumper - Deuk(en)



Motorkap - Deuk(en)



LA scherm - Deuk(en)

Extra opties





