



Merk:	Hyundai	Tellerstand (km):	13316
Model:	iX20	Aantal deuren:	5
Type:	Trend 1.6 CVVT 125pk Trend Aut.	Voertuig lengte (cm):	
Kenteken:	258711	Voertuig breedte (cm):	
Meldcode:	8711	Voertuig hoogte (cm):	
Chassisnummer:	TMAPT81DBHJ258711	Carrosserievorm:	
Autotype:	Personenauto	Aandrijving:	Voorzijde
1e reg. internat.:	04/08/2017	Vermogen (kw):	92
1e reg. NL:		Transmissie	Automaat
Kleur:	Wit ☐ Metallic	Aantal versnellingen	
Gewicht rijklaar (kg)/(kg):		Cilinderinhoud(cc):	1591
Gewicht (kg):		Aantal cilinders:	
Wielbasis (cm)(cm):		Brandstofsoort:	Benzine
Topsnelheid (km/h):		Tankinhoud:	
Gem. verbruik (stad) (l/100 km):		Euroklasse:	
Gem. verbruik (buitenweg) (l/100 km):		Energietabel:	
Gemiddeld verbruik (l/100 km):		Bijtellingsp. %:	
Acceleratie (s):		CO2 (g/km):	150
Laadruimte (l):		Aantal assen:	2
Max. toelaatbaar gew. (kg):		APK vervaldatum:	

Opties

Banden

Wielpositie:	Type banden:	Type wiel:	Afmeting banden:	Merk band:	Bandenprofiel (mm):
Band LV	All weather	LM velg	195/65 R15		7
Band LA	All weather	LM velg	195/65 R15		7
Band RV	All weather	LM velg	195/65 R15		7
Band RA	All weather	LM velg	195/65 R15		7

Aanvullende informatie

Sleutels:	2 ☐ Luxe steutel ☐ Instructieboekje	☒ Airco werkt
Interieurkleur:	Zwart Onderhoudsboekje: (serviceboekje (papier))	☒ Geur OK
Bekleding soort:	Stof	☒ Interieur behandeling (Interieur is schoon)
Zitplaatsen:	5 Datum onderhoud: 15/11/2018	☒ Geen storingen
Hoofdsteunen:	5 Laatste onderh. bij km(km): 6364	☒ Bijzonder voertuig (Geen)

Interieur en exterieur

- ☒ Interieur behandeling (Interieur is schoon)
- ☐ Exterieur behandeling

Schades

Niet acceptabel




Buitenspiegel rechts - Lakherstel

🔧 Schades

🟢 Acceptabel

⚙️ Extra opties





AUTOF[▲]CTOR
SOFTWARE FOR AUTOMOTIVE