



Merk:	Honda	Tellerstand (km):	43653
Model:	CR-V	Aantal deuren:	5
Type:	2.0 155pk 2WD Elegance	Voertuig lengte (cm):	
Kenteken:	J574RV	Voertuig breedte (cm):	
Meldcode:	2822	Voertuig hoogte (cm):	
Chassisnummer:	SHSRE5770EU302822	Carrosserievorm:	
Autotype:	Personenauto	Aandrijving:	Voorzijde
1e reg. internat.:	02/07/2015	Vermogen (kw):	114
1e reg. NL:		Transmissie	Handgeschakeld
Kleur:	Zilver ☒ Metallic	Aantal versnellingen	
Gewicht rijklaar (kg)(kg):		Cilinderinhoud(cc):	2000
Gewicht (kg):		Aantal cilinders:	4
Wielbasis (cm)(cm):		Brandstofsoort:	Benzine
Topsnelheid (km/h):		Tankinhoud:	
Gem. verbruik (stad) (l/100 km):		Euroklasse:	
Gem. verbruik (buitenweg) (l/100 km):		Energielabel:	
Gemiddeld verbruik (l/100 km):		Bijtellingsp. %:	
Acceleratie (s):		CO2 (g/km):	
Laadruimte (l):		Aantal assen:	2
Max. toelaatbaar gew. (kg):		APK vervaldatum:	

Opties

Banden

Wielpositie:	Type banden:	Type wiel:	Afmeting banden:	Merk band:	Bandenprofiel (mm):
Band LV	All weather	LM velg	225/65 R17	Continental	5
Band LA	All weather	LM velg	225/65 R17	Continental	5
Band RV	All weather	LM velg	225/65 R17	Continental	5
Band RA	All weather	LM velg	225/65 R17	Continental	5

Aanvullende informatie

Sleutels:	2	☐ Luxe steutel	☐ Instructieboekje	☒ Airco werkt
Interieurkleur:	Zwart	Onderhoudsboekje:	(serviceboekje (digitaal))	☒ Geur OK
Bekleding soort:	Stof			☒ Interieur behandeling (Interieur is schoon)
Zitplaatsen:	5	Datum onderhoud:	12/07/2017	☒ Geen storingen
Hoofdsteunen:	5	Laatste onderh. bij km(km):	17965	☒ Bijzonder voertuig (Geen)

Interieur en exterieur

- ☒ Interieur behandeling (Interieur is schoon)
- ☐ Exterieur behandeling

Schades

☒ Niet acceptabel

Schades

☒ Acceptabel

Extra opties





AUTOF[▲]CTOR
SOFTWARE FOR AUTOMOTIVE