



Merk:	Audi	Tellerstand (km):	152588
Model:	A5	Aantal deuren:	2
Type:	1.8 TFSI 170pk Pro Line	Voertuig lengte (cm):	
Kenteken:	5KVS90	Voertuig breedte (cm):	
Meldcode:	2222	Voertuig hoogte (cm):	
Chassisnummer:	WAUZZZ8F2EN002222	Carrosserievorm:	
Autotype:	Personenauto	Aandrijving:	Voorzijde
1e reg. internat.:	30/07/2013	Vermogen (kw):	125
1e reg. NL:	30/07/2013	Transmissie	Handgeschakeld
Kleur:	Blauw ☒ Metallic	Aantal versnellingen	6
Gewicht rijklaar (kg)(kq):	1695	Cilinderinhoud(cc):	1798
Gewicht (kq):	1595	Aantal cilinders:	4
Wielbasis (cm)(cm):	276	Brandstofsoort:	Benzine
Topsnelheid (km/h):	222	Tankinhoud:	
Gem. verbruik (stad) (l/100 km):	7.9	Euroklasse:	Euro 6
Gem. verbruik (buitenweg) (l/100 km):	5.1	Energielabel:	A
Gemiddeld verbruik (l/100 km):	6.2	Bijtellingsp. %:	25
Acceleratie (s):	8.7	CO2 (g/km):	143
Laadruimte (l):	1695	Aantal assen:	2
Max. toelaatbaar gew. (kg):	2120	APK vervaldatum:	17/11/2021

Opties

Banden

Wielpositie:	Type banden:	Type wiel:	Afmeting banden:	Merk band:	Bandenprofiel (mm):
Band LV	Winterbanden	LM velg	225/50 R17	Goodyear	4
Band LA	Winterbanden	LM velg	225/50 R17	Dunlop	8
Band RV	Winterbanden	LM velg	225/50 R17	Goodyear	4
Band RA	Winterbanden	LM velg	225/50 R17	Dunlop	8

Aanvullende informatie

Sleutels:	2 ☐ Luxe steutel ☐ Instructieboekje	☒ Airco werkt
Interieurkleur:	Antraciet Onderhoudsboekje: (serviceboekje (digitaal), serviceboekje (papier))	☒ Geur OK
Bekleding soort:	Stof	☒ Interieur behandeling (Interieur is schoon)
Zitplaatsen:	4 Datum onderhoud: 26/10/2018	☒ Geen storingen
Hoofdsteuken:	4 Laatste onderh. bij km(km): 125473	☒ Bijzonder voertuig (Geen)

Interieur en exterieur

- ☒ Interieur behandeling (Interieur is schoon)
- ☐ Exterieur behandeling

Schades

☒ Niet acceptabel



Achterbumper - Deuk(en)



Grille - Lakherstel



RA velg - Kras(sen)




Deurkaart bestuurderskant beschadigd

Schades

Acceptabel



RA scherm - Restyle Deukje(s)



Dak - Verweerd

Extra opties





