



|                                              |                                                           |                               |                |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|
| <b>Merk:</b>                                 | Citroen                                                   | <b>Tellerstand (km):</b>      | 26786          |
| <b>Model:</b>                                | C3                                                        | <b>Aantal deuren:</b>         | 5              |
| <b>Type:</b>                                 | 1.2 PureTech 110pk Shine                                  | <b>Voertuig lengte (cm):</b>  |                |
| <b>Kenteken:</b>                             | 734763                                                    | <b>Voertuig breedte (cm):</b> |                |
| <b>Meldcode:</b>                             | 4763                                                      | <b>Voertuig hoogte (cm):</b>  |                |
| <b>Chassisnummer:</b>                        | VF7SXHNPUKT734763                                         | <b>Carrosserievorm:</b>       |                |
| <b>Autotype:</b>                             | Personenauto                                              | <b>Aandrijving:</b>           | Voorzijde      |
| <b>1e reg. internat.:</b>                    | 03/03/2020                                                | <b>Vermogen (kw):</b>         | 81             |
| <b>1e reg. NL:</b>                           |                                                           | <b>Transmissie</b>            | Handgeschakeld |
| <b>Kleur:</b>                                | Blauw <input checked="" type="checkbox"/> <b>Metallic</b> | <b>Aantal versnellingen</b>   |                |
| <b>Gewicht rijklaar (kg)(kg):</b>            |                                                           | <b>Cilinderinhoud(cc):</b>    | 1200           |
| <b>Gewicht (kg):</b>                         |                                                           | <b>Aantal cilinders:</b>      | 3              |
| <b>Wielbasis (cm)(cm):</b>                   |                                                           | <b>Brandstofsoort:</b>        | Benzine        |
| <b>Topsnelheid (km/h):</b>                   |                                                           | <b>Tankinhoud:</b>            |                |
| <b>Gem. verbruik (stad) (l/100 km):</b>      |                                                           | <b>Euroklasse:</b>            |                |
| <b>Gem. verbruik (buitenweg) (l/100 km):</b> |                                                           | <b>Energielabel:</b>          |                |
| <b>Gemiddeld verbruik (l/100 km):</b>        |                                                           | <b>Bijtellingsp. %:</b>       |                |
| <b>Acceleratie (s):</b>                      |                                                           | <b>CO2 (g/km):</b>            |                |
| <b>Laadruimte (l):</b>                       |                                                           | <b>Aantal assen:</b>          | 2              |
| <b>Max. toelaatbaar gew. (kg):</b>           |                                                           | <b>APK vervaldatum:</b>       |                |

## Opties

## Banden

| Wielpositie: | Type banden: | Type wiel:  | Afmeting banden: | Merk band: | Bandenprofiel (mm): |
|--------------|--------------|-------------|------------------|------------|---------------------|
| Band LV      | All weather  | Stalen velg | 205/55 R16       |            | 6                   |
| Band LA      | All weather  | Stalen velg | 205/55 R16       |            | 7                   |
| Band RV      | All weather  | Stalen velg | 205/55 R16       |            | 6                   |
| Band RA      | All weather  | Stalen velg | 205/55 R16       |            | 7                   |

## Aanvullende informatie

|                         |                                                                                   |                                                                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sleutels:</b>        | 2 <input type="checkbox"/> Luxe steutel <input type="checkbox"/> Instructieboekje | <input checked="" type="checkbox"/> Airco werkt                                 |
| <b>Interieurkleur:</b>  | Diversen <b>Onderhoudsboekje:</b> (serviceboekje (papier))                        | <input checked="" type="checkbox"/> Geur OK                                     |
| <b>Bekleding soort:</b> | Stof                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Interieur behandeling (Interieur is schoon) |
| <b>Zitplaatsen:</b>     | 5 <b>Datum onderhoud:</b>                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> Geen storingen                              |
| <b>Hoofdsteunen:</b>    | 5 <b>Laatste onderh. bij km(km):</b>                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Bijzonder voertuig (Geen)                   |

## Interieur en exterieur

- ☒ Interieur behandeling (Interieur is schoon)
- ☒ Exterieur behandeling (Poetsen)

## Schades

⊗ Niet acceptabel

## Schades

⊗ Acceptabel



RV portier - Kras(sen)

## ⚙️ Extra opties



