



Merk:	BMW	Tellerstand (km):	99658
Model:	3-serie	Aantal deuren:	2
Type:	320i M-Sport Aut.	Voertuig lengte (cm):	
Kenteken:	77TLR4	Voertuig breedte (cm):	
Meldcode:	5365	Voertuig hoogte (cm):	
Chassisnummer:	WBADV51060E425365	Carrosserievorm:	
Autotype:	Personenauto	Aandrijving:	Achterzijde
1e reg. internat.:	02/03/2012	Vermogen (kw):	125
1e reg. NL:	02/03/2012	Transmissie	Automaat
Kleur:	Blauw ☒ Metallic	Aantal versnellingen	6
Gewicht rijklaar (kg)(kg):	1700	Cilinderinhoud(cc):	1995
Gewicht (kg):	1600	Aantal cilinders:	4
Wielbasis (cm)(cm):	276	Brandstofsoort:	Benzine
Topsnelheid (km/h):	226	Tankinhoud:	
Gem. verbruik (stad) (l/100 km):	9.8	Euroklasse:	Euro 5
Gem. verbruik (buitenweg) (l/100 km):	5.8	Energielabel:	D
Gemiddeld verbruik (l/100 km):	7.3	Bijtellingsp. %:	
Acceleratie (s):	9.8	CO2 (g/km):	169
Laadruimte (l):	1700	Aantal assen:	2
Max. toelaatbaar gew. (kg):	2055	APK vervaldatum:	29/12/2020

Opties

Banden

Wielpositie:	Type banden:	Type wiel:	Afmeting banden:	Merk band:	Bandenprofiel (mm):
Band LV	Zomerbanden	LM velg	225/35 R19	Bridgestone	7
Band LA	Zomerbanden	LM velg	255/30 R19	Bridgestone	3
Band RV	Zomerbanden	LM velg	225/35 R19	Bridgestone	7
Band RA	Zomerbanden	LM velg	255/30 R19	Bridgestone	3

Aanvullende informatie

Sleutels:	2	☐ Luxe steutel	☐ Instructieboekje	☒ Airco werkt
Interieurkleur:	Beige	Onderhoudsboekje:	(serviceboekje (papier))	☒ Geur OK
Bekleding soort:	Leder			☒ Interieur behandeling (Interieur is schoon)
Zitplaatsen:	4	Datum onderhoud:	22/05/2019	☒ Geen storingen
Hoofdsteuken:	4	Laatste onderh. bij km(km):	92624	☒ Bijzonder voertuig (Geen)

Interieur en exterieur

- ☒ Interieur behandeling (Interieur is schoon)
- ☐ Exterieur behandeling

Schades

 Niet acceptabel



LV velg - Kras(sen)



LA velg - Kras(sen)



RA velg - Kras(sen)



RV velg - Kras(sen)



Buitenspiegel rechts - Lakherstel

Schades

Acceptabel



Dak - Restyle Deukje(s)

Extra opties





