



Merk:	Citroen	Tellerstand (km):	20255
Model:	C3 Aircross	Aantal deuren:	5
Type:	1.2 PureTech 110pk Shine	Voertuig lengte (cm):	
Kenteken:	196164	Voertuig breedte (cm):	
Meldcode:	6164	Voertuig hoogte (cm):	
Chassisnummer:	VF72RHNPM14196164	Carrosserievorm:	
Autotype:	Personenauto	Aandrijving:	
1e reg. internat.:	03/03/2020	Vermogen (kw):	81
1e reg. NL:		Transmissie	Handgeschakeld
Kleur:	Grijs ☒ Metallic	Aantal versnellingen	
Gewicht rijklaar (kg)/(kg):		Cilinderinhoud(cc):	1199
Gewicht (kg):		Aantal cilinders:	
Wielbasis (cm)(cm):		Brandstofsoort:	Benzine
Topsnelheid (km/h):		Tankinhoud:	
Gem. verbruik (stad) (l/100 km):		Euroklasse:	
Gem. verbruik (buitenweg) (l/100 km):		Energielabel:	
Gemiddeld verbruik (l/100 km):		Bijtellingsp. %:	
Acceleratie (s):		CO2 (g/km):	110
Laadruimte (l):		Aantal assen:	2
Max. toelaatbaar gew. (kg):		APK vervaldatum:	

Opties

Banden

Wielpositie:	Type banden:	Type wiel:	Afmeting banden:	Merk band:	Bandenprofiel (mm):
Band LV	Zomerbanden	LM velg	215/50 R17	Bridgestone	5
Band LA	Zomerbanden	LM velg	215/50 R17	Bridgestone	5
Band RV	Zomerbanden	LM velg	215/50 R17	Bridgestone	5
Band RA	Zomerbanden	LM velg	215/50 R17	Bridgestone	5

Aanvullende informatie

Sleutels:	2 ☐ Luxe steutel ☐ Instructieboekje	☒ Airco werkt
Interieurkleur:	Diversen Onderhoudsboekje: (serviceboekje (papier))	☒ Geur OK
Bekleding soort:	Stof	☒ Interieur behandeling (Interieur is schoon)
Zitplaatsen:	5 Datum onderhoud:	☒ Geen storingen
Hoofdsteunen:	5 Laatste onderh. bij km(km):	☒ Bijzonder voertuig (Geen)

Interieur en exterieur

- ☒ Interieur behandeling (Interieur is schoon)
- ☐ Exterieur behandeling

Schades

Niet acceptabel



RV velg - Kras(sen)

Schades

 Acceptabel



LV scherm - Deuk(en)

Extra opties







AUTOFACTOR
SOFTWARE FOR AUTOMOTIVE