



Merk:	BMW	Tellerstand (km):	200493
Model:	3-serie	Aantal deuren:	5
Type:	Touring 318i Centennial High Executive Aut.	Voertuig lengte (cm):	
Kenteken:	NG802H	Voertuig breedte (cm):	
Meldcode:	9890	Voertuig hoogte (cm):	
Chassisnummer:	WBA8K11010K509890	Carrosserievorm:	
Autotype:	Personenauto	Aandrijving:	Achterzijde
1e reg. internat.:	19/01/2017	Vermogen (kw):	100
1e reg. NL:	19/01/2017	Transmissie:	Automaat
Kleur:	Zwart ☐ Metallic	Aantal versnellingen:	8
Gewicht rijklaar (kg)/(kg):	1565	Cilinderinhoud(cc):	1499
Gewicht (kg):	1465	Aantal cilinders:	3
Wielbasis (cm)(cm):	281	Brandstofsoort:	Benzine
Topsnelheid (km/h):	210	Tankinhoud:	
Gem. verbruik (stad) (l/100 km):	6.6	Euroklasse:	Euro 6
Gem. verbruik (buitenweg) (l/100 km):	4.6	Energielabel:	B
Gemiddeld verbruik (l/100 km):	5.3	Bijtellingsp. %:	
Acceleratie (s):	9.3	CO2 (g/km):	124
Laadruimte (l):	1565	Aantal assen:	2
Max. toelaatbaar gew. (kg):	2085	APK vervaldatum:	19/01/2021

Opties

Banden

Wielpositie:	Type banden:	Type wiel:	Afmeting banden:	Merk band:	Bandenprofiel (mm):
Band LV	Zomerbanden	LM velg	225/50 R17	Michelin	6
Band LA	Zomerbanden	LM velg	225/50 R17	Michelin	5
Band RV	Zomerbanden	LM velg	225/50 R17	Michelin	6
Band RA	Zomerbanden	LM velg	225/50 R17	Michelin	5

Aanvullende informatie

Sleutels:	2 ☐ Luxe steutel	☐ Instructieboekje	☒ Airco werkt
Interieurkleur:	Beige	Onderhoudsboekje: (serviceboekje (digitaal))	☒ Geur OK
Bekleding soort:	Leder		☒ Interieur behandeling (Interieur is schoon)
Zitplaatsen:	5	Datum onderhoud: 29/07/2020	☒ Geen storingen
Hoofdsteunen:	5	Laatste onderh. bij km(km): 198183	☒ Bijzonder voertuig (Geen)

Interieur en exterieur

- ☒ Interieur behandeling (Interieur is schoon)
- ☐ Exterieur behandeling

Schades

Niet acceptabel



Achterbumper - Deuk(en)



Dorpel rechts - Deuk(en)



Voorbumper - Kras(sen)



Voorbumper - Deuk(en)






Voorbumper - Kras(sen)

🔑 Schades

⊕ Acceptabel

⚙️ Extra opties







AUTOF▲CTOR
SOFTWARE FOR AUTOMOTIVE