



Merk:	BMW	Tellerstand (km):	16917
Model:	318	Aantal deuren:	5
Type:	2.0 156pk Sportline Aut.	Voertuig lengte (cm):	
Kenteken:	J82236	Voertuig breedte (cm):	
Meldcode:	2236	Voertuig hoogte (cm):	
Chassisnummer:	WBA71DY020FJ82236	Carrosserievorm:	
Autotype:	Personenauto	Aandrijving:	Voorzijde
1e reg. internat.:	10/09/2020	Vermogen (kw):	115
1e reg. NL:		Transmissie	Automaat
Kleur:	Wit ☐ Metallic	Aantal versnellingen	
Gewicht rijklaar (kg)(kq):		Cilinderinhoud(cc):	1998
Gewicht (kq):		Aantal cilinders:	
Wielbasis (cm)(cm):		Brandstofsoort:	Benzine
Topsnelheid (km/h):		Tankinhoud:	
Gem. verbruik (stad) (l/100 km):		Euroklasse:	
Gem. verbruik (buitenweg) (l/100 km):		Energielabel:	
Gemiddeld verbruik (l/100 km):		Bijtellingsp. %:	
Acceleratie (s):		CO2 (g/km):	
Laadruimte (l):		Aantal assen:	2
Max. toelaatbaar gew. (kg):		APK vervaldatum:	

Opties

Banden

Wielpositie:	Type banden:	Type wiel:	Afmeting banden:	Merk band:	Bandenprofiel (mm):
Band LV	Zomerbanden	LM velg	225/50 R17	Hankook	7
Band LA	Zomerbanden	LM velg	225/50 R17	Hankook	6
Band RV	Zomerbanden	LM velg	225/50 R17	Hankook	7
Band RA	Zomerbanden	LM velg	225/50 R17	Hankook	6

Aanvullende informatie

Sleutels:	2 ☐ Luxe steutel ☐ Instructieboekje	☒ Airco werkt
Interieurkleur:	Zwart Onderhoudsboekje: (serviceboekje (digitaal))	☒ Geur OK
Bekleding soort:	Half stof/leder	☒ Interieur behandeling (Interieur is schoon)
Zitplaatsen:	5 Datum onderhoud: 07/09/2020	☒ Geen storingen
Hoofdsteunen:	5 Laatste onderh. bij km(km): 8	☒ Bijzonder voertuig (Geen)

Interieur en exterieur

- ☒ Interieur behandeling (Interieur is schoon)
- ☐ Exterieur behandeling

Schades

☒ Niet acceptabel

Schades

☒ Acceptabel

Extra opties



