



Merk:	Citroen	Tellerstand (km):	48114
Model:	Berlingo	Aantal deuren:	5
Type:	1.2 PureTech 110pk Rolstoel auto	Voertuig lengte (cm):	
Kenteken:	540520	Voertuig breedte (cm):	
Meldcode:	0520	Voertuig hoogte (cm):	
Chassisnummer:	VF77JHNZ6HJ540520	Carrosserievorm:	
Autotype:	Personenauto	Aandrijving:	Voorzijde
1e reg. internat.:	03/03/2017	Vermogen (kw):	81
1e reg. NL:		Transmissie	Handgeschakeld
Kleur:	Grijs ☒ Metallic	Aantal versnellingen	
Gewicht rijklaar (kg)(kg):		Cilinderinhoud(cc):	1200
Gewicht (kg):		Aantal cilinders:	3
Wielbasis (cm)(cm):		Brandstofsoort:	Benzine
Topsnelheid (km/h):		Tankinhoud:	
Gem. verbruik (stad) (l/100 km):		Euroklasse:	
Gem. verbruik (buitenweg) (l/100 km):		Energietabel:	
Gemiddeld verbruik (l/100 km):		Bijtellingsp. %:	
Acceleratie (s):		CO2 (g/km):	
Laadruimte (l):		Aantal assen:	2
Max. toelaatbaar gew. (kg):		APK vervaldatum:	

Opties

Banden

Wielpositie:	Type banden:	Type wiel:	Afmeting banden:	Merk band:	Bandenprofiel (mm):
Band LV	Zomerbanden	Stalen velg	215/55 R16	Michelin	4
Band LA	Zomerbanden	Stalen velg	215/55 R16	Michelin	4
Band RV	Zomerbanden	Stalen velg	215/55 R16	Michelin	4
Band RA	Zomerbanden	Stalen velg	215/55 R16	Michelin	4

Aanvullende informatie

Sleutels:	2	☐ Luxe steutel	☐ Instructieboekje	☒ Airco werkt
Interieurkleur:	Blauw	Onderhoudsboekje:	(serviceboekje (papier))	☒ Geur OK
Bekleding soort:	Stof			☒ Interieur behandeling (Interieur is schoon)
Zitplaatsen:	5	Datum onderhoud:	03/03/2021	☒ Geen storingen
Hoofdsteunen:	5	Laatste onderh. bij km(km):	42799	☒ Bijzonder voertuig (Geen)

Interieur en exterieur

- ☒ Interieur behandeling (Interieur is schoon)
- ☐ Exterieur behandeling

Schades

Niet acceptabel



Achterbumper - Breuk



Voorbumper - Kras(sen)



Voorbumper - Kras(sen)



Buitenspiegel rechts - Kras(sen)

Schades

Acceptabel



LV scherm - Kras(sen)



LV portier - Restyle Deukje(s)



Achterbumper - Lakherstel

Extra opties





